

УТВЕРДЖАЮ

**Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМС»**

В. Н. Яншин

2011 г.



**Измерители температуры «МАГИСТР»
Методика поверки**

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель температуры «МАГИСТР» (в дальнейшем прибор), выпускаемые ООО НТЦ «Магистр-С», г. Саратов, устанавливает методы их первичной поверки при выпуске из производства и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал — 2 года.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения операции при поверки	
		первичной	периодической
1 Внешний осмотр	6.1	да	да
2 Опробование	6.2		
- проверка работоспособности	6.2.1	да	да
3 Определение метрологических характеристик	6.3		
- определение абсолютной погрешности при первичной поверке	6.3.1	да	
- определение абсолютной погрешности при периодической поверке	6.3.2		да

1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка прибора прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

Номер пункта методики поверки	Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики
6	Секундомер СО Спр-2б-2010 ГОСТ 5072-79, кл.3
6	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 ТУ4211-041-44229117-2010 Диапазон измерений температуры от -50 до +200°C.
6	Термопреобразователь эталонный 3-разряда КЭТНН 01-300-2-630 ТУ 4211-012-10854341-07 Диапозон измерений от 200 до 1100 °C.
6	Измеритель температуры электронный НН506РА
6	Насадка медная. см. рис. 1.
6	Паяльная станция МАГИСТР Ц20 Диапазон температур от 150 до 450°C.
	Камера тепла и холода Мини сабзеро МС-71. Диапазон температур – от минус 60 до плюс 100 °C

Примечания:

1) все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации;

2) допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

3) Паяльная станция МАГИСТР Ц20 используется в качестве нагревателя насадки. Допускается использование иных нагревателей обеспечивающих стабилизацию температуры насадки в указанном диапазоне.




Рис. 1. Насадка

3 Условия поверки

3.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха 45-80%;
- относительное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800) мм рт.ст.

3.2 Средства поверки должны быть защищены от вибраций и ударов, от внешних магнитных и электрических полей.

4 Требования безопасности

4.1 При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства поверки.

4.2 К поверке допускают лиц имеющих необходимую квалификацию и обученных правилам техники безопасности и изучивших настоящую методику.

5 Подготовка к поверке

5.1 Средства поверки, подготавливаются в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.2 Эталонные средства поверки устанавливаются на прочном горизонтальном основании исключающем вибрацию. Запрещается размещать средства поверки вблизи от нагревательных приборов.

5.3 Поверяемый прибор выдерживается при температуре поверки в течение 2 ч.

5.4 Подготавливают к работе поверяемый прибор в соответствии с его техническим описанием и руководством по эксплуатации.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре прибора должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на работоспособность прибора;

- наличие маркировки прибора согласно РЭ.

6.2 Опробование

6.2.1 Проверка работоспособности

Включить прибор, на индикаторе должна отображаться температура окружающей среды $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Результат опробования считают положительным., если указанная температура на индикаторе прибора появилась не позднее 5 с. после включения.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Определение абсолютной погрешности прибора при первичной поверке.

Подключить термопреобразователь КЭТНН 01-300-2-630 к измерителю температуры НН506РА. Рабочий конец термопреобразователя КЭТНН 01-300-2-630 вставить в отверстие насадки, предварительно смазав высокотемпературной пастой OKS241 (или аналогичной), для обеспечения теплового контакта и надежной фиксации. Рабочая поверхность насадки должна быть залужена и очищена от окислов.

Проверка осуществляется для температур $250 \pm 25^{\circ}\text{C}$, $350 \pm 25^{\circ}\text{C}$ и $450 \pm 25^{\circ}\text{C}$.

Включить прибор, на индикаторе появится текущая температура окружающей среды $T_{\text{окр}}$. Включить измеритель температуры НН506РА. Включить паяльную станцию и установить заданную температуры 250°C . Дождаться стабилизации показаний измерителя температуры НН506РА, температура должна быть $250 \pm 25^{\circ}\text{C}$, дрейф температуры не должен превышать 5°C /мин. Прижать насадку к термопаре прибора. Через 30 с одновременно зафиксировать значения температуры на индикаторе измерителя температуры НН506РА T_{250}^{ϑ} и на индикаторе прибора T_{250}^{Π} . Для температур $350 \pm 25^{\circ}\text{C}$ и $450 \pm 25^{\circ}\text{C}$ измерения проводятся аналогичным образом.

Определить абсолютные погрешности прибора в указанных точках по формулам:

$$A\Pi_{250} = T_{250}^{\vartheta} - T_{250}^{\Pi} \text{ } ^{\circ}\text{C},$$

$$A\Pi_{350} = T_{350}^{\vartheta} - T_{350}^{\Pi} \text{ } ^{\circ}\text{C},$$

$$A\Pi_{450} = T_{450}^{\vartheta} - T_{450}^{\Pi} \text{ } ^{\circ}\text{C}.$$

Результат определения абсолютной погрешности прибора считают положительным, если абсолютная погрешность для температуры $250 \pm 25^{\circ}\text{C}$ не превышает 5°C , а для температур $350 \pm 25^{\circ}\text{C}$ и $450 \pm 25^{\circ}\text{C}$ не превышает 3°C .

6.3.2 Определение абсолютной погрешности прибора при периодической поверке.

Поместить измеритель температуры в камеру и установить температуру плюс $(50 \pm 1)^{\circ}\text{C}$. Включить измеритель температуры. Выдержать измеритель температуры при данной температуре во включенном состоянии в течении 3 ч. По истечении указанного времени зафиксировать показания на индикаторе прибора. Сравнить показания прибора с температурой в камере.

Результат определения абсолютной погрешности прибора считают положительным, если разница температур на индикаторе прибора и в камере по модулю не превышает 5°C .

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

7.2 Приборы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки, признают годными к эксплуатации, результаты первичной поверки заносят в Руководство по эксплуатации.

НС лаборатории МО термометрии

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

А.А. Игнатов

